Wohn- und Geschäfthaus (ehem. Synagoge)

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/193052254014/

ID: 193052254014 **Datum:** 17.12.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	33
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0578° nördliche Breite, 8,4619° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Wohn- und Geschäfthaus, ehemalige Synagoge. Im Kern wohl spätmittelalterlich. An der korbbogigen, ehemaligen Toreinfahrt inschriftlich datiert auf 1812.

1. Bauphase: (1812)	Errichtung des Gebäudes (i)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Obkjekt befindet sich im Südosten der Altstadt Villingens, in der Gerberstraße, in der Nähe der evangelischen Johanneskirche.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Wohn- und Geschäfthaus, ehemalige Synagoge. Dreigeschossiges traufständiges Gebäude mit einem mächtigen Satteldach mit (zum Teil neuen) Gauben in zwei Geschossebenen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*