Ev. Kirche St. Maria Magdalena

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/194197932517/

ID: 194197932517 **Datum:** 12.12.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Zähringen
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	89174
Stadt-Teilort:	Altheim (Alb)-Zähringen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Alb-Donau-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Altheim (Alb)
Wohnplatz:	Zähringen
Wohnplatzschlüssel:	8425005005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Zähringen, ev. Kirche- Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, LAD, Reg.bez. Tübingen

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die evangelische Filialkirche in Zähringen wurde um die Mitte des 16. Jahrhunderts erbaut. Ihre Ausstattung erhielt sie im 17. Jahrhundert. 1905 erfolgte die Neugestaltung des Dachreiters. (a)

1. Bauphase:
(1550)

Errichtung der Kirche

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase:
(1600 - 1699)

Ausstattung

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

3. Bauphase:
(1905)

Neugestaltung Dachreiter

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Dachreiter

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die Kirche steht an der Nordseite der Hauptdurchfahrtsstraße von Zähringen.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

Baukörper/Objektform

Kleiner Satteldachbau mit spitzbogigen und rundbogigen Fenstern,

(Kurzbeschreibung):	Strebewerk und Zwillingsfenster an der Südfassade, darüber Giebelreiter mit Zwillingsfenstern und spitz zulaufendem Helm.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Flachgedeckte Saalkirche
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Dachreiter
	  • Satteldach
	  • Turmhelm
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*