Knopfhäuslesiedlung - Punkthäuser

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/197202217214/

ID: 197202217214 **Datum:** 07.03.2022 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schwarzwaldstraße
Hausnummer:	66-68
Postleitzahl:	79117
Stadt-Teilort:	Freiburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
Gemeinde:	Freiburg im Breisgau
Wohnplatz:	Wiehre
Wohnplatzschlüssel:	8311000045
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Schwarzwaldstr. 66 (vorn) und 68 (hinten), Punkthäuser, Ansicht von Norden.

Abbildungsnachweis:
Dipl.-Ing. Stefan King, Freiburg.

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil:	Knopfhäuslesiedlung

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

1885 wurden die beiden Gebäude Schwarzwaldstr. 66 und 68 in fast gleicher Form errichtet. In der Folge fanden kleinere Instandsetzungen, aber keine größeren baulichen Veränderungen statt. (a)

1. Bauphase:
(1885)

1885 (a) wurden die beiden Gebäude als Wohnbauten errichtet.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)
- Ausstattung

Lagedetail:

- Siedlung
  - Wohnsiedlung

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(1892 - 1898)

1892-1898 (a) wurden die Gebäude mit einer Kanalisation versehen und technisch auf Stand gebracht.

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Analysen (Schwarzwaldstraße 66+68)

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Im südlichen Bereich der Knopfhäuslesiedlung gelegen; beide Gebäude stehen unmittelbar hintereinander, das vordere (Nr. 68) an der Schwarzwaldstraße.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Wohnsiedlung

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten

	• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Annähernd quadratische Baukörper mit kleinem Innenhof und je 2 Eingangsvorbauten, Satteldächer; Keller, 2 Vollgeschosse, Dachgeschoss.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Teilweise ist wandfeste Ausstattung erhalten: Türstöcke, Türen, Fenster, Treppen, einfacher Deckenstuck, einfache Bauzier (u.a. eine Maske an der Eckquaderung von Geb. 66)

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Ziegel
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Backstein
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	Backsteinbauten mit Eckquaderung aus Sandstein, Satteldächern mit unterschiedlichen Neigungen nach innen und außen, Ziegeldeckung.