Sulzburg, Nebengebäude des Rathauses - Osttrakt

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/199275368416/

ID: 199275368416 **Datum:** 05.01.2026 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstr.
Hausnummer:	60
Postleitzahl:	79295
Stadt-Teilort:	Sulzburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Sulzburg
Wohnplatz:	Sulzburg
Wohnplatzschlüssel:	8315111005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,8401° nördliche Breite, 7,7077° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Gesamtkomplex der Nebengebäude ist in weiten Teilen im bauzeitlichen Zustand überliefert. Der hier besprochene Osttrakt wurde um 1836 (d) errichtet. In jüngerer Zeit wurden im Innern Veränderungen vorgenommen.

1. Bauphase: (1836)	Um 1836 (d) Errichtung des Osttraktes zusammen mit dem Südtrakt (Hauptbau und Seitenflügel). Er nahm eine Trotte auf und ist unterkellert.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Kelter/ Trotte/ Torkel
Konstruktionsdetail:	• Mischbau • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
2. Bauphase: (1880 - 1920)	Im späten 19./frühen 20. Jh. (gk) wurde das Dachwerk erneuert.
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
3. Bauphase: (1900 - 2000)	In jüngerer Zeit (nicht genauer erfasst) wurde die Innenaufteilung verändert und eine öffentliche Toilette eingebaut.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Analyse - Osttrakt

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Der L-förmig angeordnete Gesamtkomplex der Nebengebäude befindet sich an der südlichen Rückseite des Rathausgrundstückes im Stadtzentrum. Er besteht aus einem langen Südtrakt parallel zum Rathaus und einem kurzen Osttrakt. Der Südtrakt ist wiederum unterteilt in Hauptbau und einen kurzen Seitenflügel, an den sich der Westbau direkt anschließt. Der Osttrakt verläuft traufseitig zur Markgrafenstraße. Der heutige Hofraum, um den sie sich gruppieren, nimmt den Bereich des ehemaligen Wehrgrabens der Stadtbefestigung ein.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der hier behandelte Osttrakt ist eingeschossig, unterkellert und besitzt ein Vollwalmdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Innere bestand aus einem großen Raum mit einer weiten Einfahrt und Trotten zu beiden Seiten. Darunter liegt ein Keller. Zur Hofseite hin

	bestanden ursprünglich offenbar drei große Toröffnungen.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Die ehemalige Einfahrt besitzt mit Wendebohlen gelagerte Torflügel (heute fixiert).

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
Konstruktion/Material:	Die Umfassungswand besteht aus Mauerwerk, zur Hofseite hin aus Fachwerk (vermutlich nicht ursprünglich).