Wohnhaus ("z. Schnecken")

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/199925902518/

ID: 199925902518 **Datum:** 22.04.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Uhlbergstraße
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	70794
Stadt-Teilort:	Filderstadt-Plattenhardt
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Filderstadt
Wohnplatz:	Plattenhardt
Wohnplatzschlüssel:	8116077011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,6560° nördliche Breite, 9,1957° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Nordwesten

Abbildungsnachweis:
Tilmann Marstaller

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus sog. Schnecke wurde 1553 (d) erbaut. In das Jahr 1578 (d) datiert der nordwestliche zweigeschossige Anbau mit Laube, der laut Inschriften in den Jahren 1754 (i) und 1823 (i) erneuert wurde.

1. Bauphase:
(1553)

Errichtung Wohnhaus (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(1578)

Anbau im Nordwesten des Wohnhauses (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Anbau

3. Bauphase:
(1754)

Erneuerung des Anbaus (i)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1823)

Erneuerung des Anbaus (i)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Wohnhaus steht giebelseitig zur Uhlbergstraße; nach Nordwesten schließt der traufseitig stehende Anbau an.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Wohnhaus, eingeschossiger und verputzter Fachwerkbau über massivem Sockel, Satteldach mit Aufschiebling, Giebelvorkragungen über Knaggen. Anbau, zweigeschossig, im Nordwesten des Wohnhauses, mit Laube im Erdgeschoss, Giebelfachwerk freiliegend, Vorkragungen mit Profilierungen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*