Scheune

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/201346998612/

ID: 201346998612 **Datum:** 10.05.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Georgishof
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	73525
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Gmünd
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatz:	Schwäbisch Gmünd
Wohnplatzschlüssel:	8136065056
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Maßstäblicher Querschnitt Dachwerk (Skizze 2)

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1773 - 1774)

An den langen Kernbau, mit teilweise bauzeitlichen Außenwänden, wird um das Jahr 1773/74 (d) angebaut. Von dieser Maßnahme zeugen das Dachwerk und eine Langseite im Unterbau.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

2. Bauphase:
(1782 - 1783)

Um das Jahr 1782/83 (d) wird das Dachwerk und das Innengerüst im alten Kernbau ersetzt.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
- *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Schmaler, dreischiffiger Baukörper mit Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:
- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material:
- *keine Angaben*