Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/203393250314/

ID: 203393250314 **Datum:** 22.11.2023 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Muschelgasse
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	77955
Stadt-Teilort:	Ettenheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ettenheim
Wohnplatz:	Ettenheim
Wohnplatzschlüssel:	8317026006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme und Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Wohnhaus steht im nördlichen Altstadtbereich, giebelständig zur Muschelgasse bzw., aufgrund seiner Ecklage, traufiseitig zur Steggasse.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Zweigeschossiges, schmales Wohnhaus mit abschließendem Satteldach. Die südliche Giebelseite zeigt je Geschoss zwei Sprossenfenster, von denen die des Erdgeschosses fünfteilig, die der Obergeschosse sechsteilig gegliedert sind. An der östlichen Traufseite befinden sich Fensteröffnungen verschiedenster Größe, zwei Eingangstüren und ein ehem. Einfahrtstor, das durch eine Holztür mit seitlicher Holzverkleidung geschlossen wurde. Die westliche Traufseite ist durch einen eingeschossigen, holzverkleideten Pultdachanbau und das giebelseitig angefügte Nachbarhaus (Muschelgasse 3) bestimmt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
keine Angaben

Bestand/Ausstattung:
keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Pultdach
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Putz

Konstruktion/Material:
keine Angaben