Bühl

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/205134898816/

ID: 205134898816 **Datum:** 12.06.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bühl
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Blick von Südost

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim, Regierungspräsidium Stuttgart

Bildbeschreibung:
Blick von Nordwesz

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim, Regierungspräsidium Stuttgart

Bildbeschreibung:
Nördlicher Bereich, Blick von Westen aus der Entengasse

Abbildungsnachweis:
M. Haußmann

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

- *keine Angabe*

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 36
2. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 22
3. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 18
4. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 5
5. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 20
6. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 3
7. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 34
8. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 30
9. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus und Scheuer, Bühl 9/1, 9/2
10. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus und Scheune, Bühl 26
11. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus und Scheune, Bühl 7
12. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 11

13. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 16
14. Beinhaltet Bauteil:	Abgegangenes Wohnhaus mit Scheune, Bühl 4
15. Beinhaltet Bauteil:	Abgegangenes Wohnhaus mit Scheune, Bühl 2
16. Beinhaltet Bauteil:	Backhaus, Bühl 14
17. Beinhaltet Bauteil:	Kindergarten, ehemals Scheune, Bühl 12
18. Beinhaltet Bauteil:	Scheune, Bühl 8
19. Beinhaltet Bauteil:	Stadtarchiv (ehemalige Scheune), Bühl 32
20. Beinhaltet Bauteil:	Verwaltungsgebäude, ehemals Krankenhaus, Bühl 17
21. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 24
22. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 1
23. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 28
24. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Bühl 6
25. Beinhaltet Bauteil:	Kindergarten im Bühl, Bühl 10

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bühl entstand als Kern der ursprünglichen Stadtanlage um 1220/30, wurde aber nach Auflösung des zur Unteren Burg gehörenden Wirtschaftshofes nachreguliert. Seit dem Brand von 1904 gesellen sich Neubauten zu der typischen Bebauung durch Ackerbürgerhäuser.

1. Bauphase: (1220 - 1230)	Stadtanlage
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

2. Bauphase: (1905)	Nach Brand von 1905 kommen Neubauten hinzu.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Bühl ist eine Erschließungsgasse; als dreiteilige Gasse liegt sie im Nordosten der Kernstadt im Bereich einer leichten Erhebung (Bühl), östlich der ehemaligen unteren Burg und besteht aus zwei östlichen Quergassen zur Leitlinie Kirchstraße mit einer geradlinigen Verbindung, parallel zur inneren Stadtmauer. Die Bebauung im Norden ist von den Resten des mutmaßlichen Wirtschaftshofes der unteren Burg geprägt, in der Querverbindung vor allem durch traufständige Anwesen sowie auf der Ostseite durch Wiederaufbauten aus der Zeit nach dem Brand von 1904. Im Süden besteht eine lückenhafte Bebauung mit Abgang der Anwesen Bühl 2 bzw. 4 und mit einem Neubau Bühl 10. Im Kern Teil der ursprünglichen Stadtanlage um 1220/30, jedoch nach Auflösung des mutmaßlichen Wirtschaftshofes der Unteren Burg nachreguliert.

Die Gasse umfasst neben der typischen Bebauung mit Ackerbürgerhäusern zur Stadtmauer hin ein Wiederaufbauareal aus der Zeit nach 1904 sowie im Norden den Bereich des mutmaßlichen Wirtschaftshofes der Unteren Burg. Das Viertel Bühl dokumentiert vor allem die einst ackerbürgerliche Prägung Besigheims. (a)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp: *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*