Abgegangenes Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/205592652210/

ID: 205592652210 **Datum:** 21.11.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Betraer Steige
Hausnummer:	16
Postleitzahl:	72172
Stadt-Teilort:	Sulz-Fischingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Sulz am Neckar
Wohnplatz:	Fischingen
Wohnplatzschlüssel:	8325057005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Straßenansicht

Abbildungsnachweis:
Heinz Grötzinger, Waldsachtal

Bildbeschreibung:
Straßenansicht

Abbildungsnachweis:
Heinz Grötzinger, Waldsachtal

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Abbruchgesuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das abgegangene Wohnhaus stand traufseitig an der Nordseite der Betraer Steige, die parallel zum Neckar verläuft.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Ehem. Satteldachbau mit zweigeschossigem Wohnteil in der Osthälfte und Scheunenbereich in der Westhälfte.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	abgetragen

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	Langgestreckter Satteldachbau aus überwiegend verputztem Bruchsteinmauerwerk.