Wohnblock

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/207377949313/

ID: 207377949313 **Datum:** 05.04.2011 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Wilhelm-Blos-Straße
Hausnummer:	36-42
Postleitzahl:	70191
Stadt-Teilort:	Stuttgart
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Stuttgart (Stadtkreis)
Gemeinde:	Stuttgart
Wohnplatz:	Stuttgart-Nord
Wohnplatzschlüssel:	8111000051
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Nordwesten

Abbildungsnachweis:
Michael Hermann

Bildbeschreibung:
Historische Abbildung der Nordansicht (vermutlich 1950er Jahre)

Abbildungsnachweis:
Bau- und Heimstättenverein Stuttgart

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1925 - 1926)

Erbauung des Gebäudeblocks (a). Die Baupläne datieren auf den 11. Dezember 1925.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
  - Backstein
- Mischbau
  - Außenwand aus Stein
  - Innenwand aus Holz
- Dachgerüst Grundsystem
  - Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl
- Gewölbe
  - Tonnengewölbe
- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Fenster
  - bemerkenswerte Türen

2. Bauphase:
(1948)

Wiederaufbau des teilweise kriegszerstörten Gebäudeteils Nr. 36 und 38.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1958)

Erweiterung des bestehenden Kaufladens im UG von Nr. 42.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme und Baualterspläne

Beschreibung

Umgebung, Lage: Der Wohnblock mit vier Eingängen und ursprünglich 24 Wohnungen liegt im Zentrum der Schönblicksiedlung in Stuttgart Nord an der Kreuzung der Friedrich-Ebert-Straße und der Wilhelm-Blos-Straße

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Backstein
- Gewölbe
  - Tonnengewölbe
- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Fenster
  - bemerkenswerte Türen
- Dachgerüst Grundsystem
  - Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl
- Mischbau
  - Außenwand aus Stein
  - Innenwand aus Holz

Konstruktion/Material: *keine Angaben*