Holzschopf

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/207607814815/

ID: 207607814815 **Datum:** 15.05.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Heiligenberger Straße
Hausnummer:	129
Postleitzahl:	88682
Stadt-Teilort:	Weildorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Bodenseekreis (Landkreis)
Gemeinde:	Salem
Wohnplatz:	Weildorf
Wohnplatzschlüssel:	8435052045
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Gesamtansicht mit kleinem, seitlichen Anbau

Abbildungsnachweis:
S. Uhl

Bildbeschreibung:
Baualtersplan, 1. DG, M 1:70 (bauzeitliche Bestand - rot - umfasst den linken und mittleren Teil der Scheune, die rechte Zone des Dachwerkes - orange - wurde erst nachträglich angefügt)

Abbildungsnachweis:
S. Uhl



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Gasthaus Adler , Heiligenberger Straße 129

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1871 - 1872)

Errrichtung des Gebäudes. (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Lagergebäude

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Decken
  - Balkendecke
- Holzgerüstbau
  - Geschossgerüst

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung mit Schadensaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Holzschopf als Teil der mehrteiligen Hofanlage "Gasthaus Adler" am nördlichen Ortsrand von Weildorf gelegen; Gebäude steht westlich des Hauptgebäudes entlang der Grundstücksgrenze.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Lagergebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Langgestreckter, schmaler, eingeschossiger Satteldachbau über längsrechteckigem Grundriss mit Backsteinanbau mit Pultdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Innere ist in Erd- und Dachgeschoss ungeteilt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Einzelne Holzschäden und Verformungen, ansonsten bis zuletzt als Holzschopf genutzt.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Decken
	  • Balkendecke
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Holzgerüstbau
	  • Geschossgerüst
	• Verwendete Materialien
	  • Holz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*