Hofanlage, ehem. Stallscheune, heute Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/208274704414/

ID: 208274704414 **Datum:** 29.01.2026 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Heimsheimer Straße
Hausnummer:	9/2
Postleitzahl:	71263
Stadt-Teilort:	Hausen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Böblingen (Landkreis)
Gemeinde:	Weil der Stadt
Wohnplatz:	Hausen
Wohnplatzschlüssel:	8115050007
Flurstücknummer:	– *keine*
Historischer Straßenname:	– *keiner*
Historische Gebäudenummer:	– *keine*
Geo-Koordinaten:	48,7892° nördliche Breite, 8,8345° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht des heutigen Wohnhauses (Altenteil) aus Südostrichtung

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil:	Hofanlage, ehem. Gasthaus Pflug, Heimsheimer Straße 9

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Entstehung der Stallscheune in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge des Umbaus bestehender, älterer Strukturen. Im 20. Jahrhunert erneuert.

1. Bauphase:
(1850 - 1899)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Stallscheune

2. Bauphase:
(1900 - 1999)
Erneuert

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Dokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Die nördlich der Heimsheimerstraße liegende Hofanlage besteht aus dem östlich liegenden, zur Straße giebelständig ausgerichteten Hauptgebäude, der westlich angrenzenden, mit ihrer Traufwand die Hofanlage im Norden begrenzenden Scheune und dem die Hofanlage mit seiner Westtraufe abschließenden Altenteil.

Lagedetail: *keine Angaben*

Bauwerkstyp: *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Altenteil (ehem. Stallscheune, heute Wohnhaus)
Der zweigeschossige, im Erdgeschoss steinern und im Obergeschoss

	in Fachwerk ausgeführte Baukörper ist wohl das Ergebnis eines in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert erfolgten, ältere Strukturen überbauenden Umbaus. Das Wohnhaus wird von einem Satteldach bekrönt; über geschweiften Konsolen kragt weit ein verputztes Fachwerkobergeschoss vor.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*