Knopfhäuslesiedlung - Doppelzeilenbauten

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/210476367510/

ID: 210476367510 **Datum:** 07.03.2022 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schwarzwaldstraße
Hausnummer:	70-76
Postleitzahl:	79117
Stadt-Teilort:	Freiburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
Gemeinde:	Freiburg im Breisgau
Wohnplatz:	Wiehre
Wohnplatzschlüssel:	8311000045
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Schwarzwaldstr. 70-72, Doppelzeilenbauten.

Abbildungsnachweis:
Dipl.-Ing. Stefan King, Freiburg.

Bildbeschreibung:
Schwarzwaldstr. 74-76, Doppelzeilenbauten.

Abbildungsnachweis:
Dipl.-Ing. Stefan King, Freiburg.

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Knopfhäuslesiedlung

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

1869 wurden die vier Doppelzeilenhäuser erbaut. In der Folge gab es keine durchgreifenden baulichen Veränderungen. (a)

1. Bauphase:
(1869)

1869 (a) wurden die vier Doppelzeilenbauten als reine Wohngebäude mit kleinen Vorgärten errichtet.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)
- Ausstattung
- Garten

Lagedetail:

- Siedlung
  - Wohnsiedlung

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(1892 - 1898)

1892-1898 (a) wurden die Gebäude mit einer Kanalisation versehen und technisch auf Stand gebracht.

Betroffene Gebäudeteile:	• Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Analysen (Schwarzwaldstraße 70-76)

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im östlichen Bereich der Knopfhäuslesiedlung gelegen, mit den Schmalseiten der Schwarzwaldstraße bzw. der Schützenallee zugekehrt. Je zwei Baukörper stehen parallel zueinander, in Nord-Süd-Ausrichtung.
Lagedetail:	• Siedlung • Wohnsiedlung
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Vier langrechteckige Baukörper mit flachgeneigtem Satteldach; Keller, 2 Vollgeschosse, Dachgeschoss.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Die Gebäude sind unter dem First längsgeteilt und quer in Wohneinheiten (zweistöckige "Häuser") unterteilt. Drei Gebäude besitzen 18 Wohneinheiten, eines 20.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Teilweise ist wandfeste Ausstattung erhalten: Türen, Türstöcke, Fenster, Einbauschränke, Täfer, einfache Bauzier. Bei der Nachuntersuchung konnte eine Außenfassung festgestellt werden.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Ziegel
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Backstein
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	Backsteinbauten mit Satteldach, Ziegeldeckung.