Wohn- und Geschäftshaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/210886103513/

ID: 210886103513 **Datum:** 20.10.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bickenstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus wurde aus ehemals zwei eigenständigen, später zusammengelegten Parzellen und Häusern errichtet. Die dendrochronologische Untersuchung datiert die Abzimmerung des Dachwerks auf 1627 (d).
Die an der Rückseite des rechten Gebäudeteils rundbogige Einfahrt gibt Hinweis auf die ehemals im Gebäude betriebene bescheidene Ökonomie.

1. Bauphase: (1626 - 1627)	Abzimmerung des Dachwerkes (d)
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsaufnahme, Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus auf der Südwestecke zur Gerberstraße, mit seiner Satteldach-Traufe zur Bickenstraße errichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Satteldach, bestehend aus ehemals zwei eigenständigen, später zusammengelegten Parzellen und Häuser. An der Rückseite befindet sich am rechten Gebäudeteil eine rundbogige Einfahrt zur ehemaligen Ökonomie.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der später eingebaute Laden, der vom Nachbargebäude Bickenstraße 6 aus erschlossen ist, erfasst den gesamten Erdgeschoßbereich, mit Ausnahme der Eingangs- und Treppenzone zu den oberen Etagen, erreichbar von der Gerberstraße aus.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*