Pauline-Krone-Heim, Mittelbau

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/211210359443/

ID: 211210359443 **Datum:** 20.12.2005 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wilhelmstraße
Hausnummer:	87/1
Postleitzahl:	72074
Stadt-Teilort:	Tübingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tübingen
Wohnplatz:	Tübingen
Wohnplatzschlüssel:	8416041017
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Bildbeschreibung:
Lageplan (Vorlage LV-BW und RPS-LAD)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Lazarettgebäude des auf das 13. Jahrhundert zurückgehende Tübinger Gutleutehauses.

1. Bauphase: (1612)	Errichtung des Gebäudes
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit • Krankenhaus
2. Bauphase: (1800 - 1950)	Weit eingreifende Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss. Große Teile der bauzeitlichen Substanz wurden ausgetauscht.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (2002)	Abbruch und Neubau des Gebäudes
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung und Dokumentation des historischen Altbestandes vor dem Abbruch de Gebäudes.

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Liegt nordöstlich außerhalb der Altstadt. Da Gebäude war Teil des Pauline-Krone-Heimes.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit • Altenwohnheim, Pflegeheim
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit längsrechteckigem Grundriss. Im Westen schließt sich die neue Bebauung an, ansonsten steht das Gebäude frei.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Grundriss ist dreischiffig und sechszonig gegliedert, mit einem breiten Mittellängsflur und zwei seitlich angeordneten Schiffen, die durch Querwände zoniert werden.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	abgerissen
Bestand/Ausstattung:	Im Feld der südlichen fünften Zone lies sich eine Bohlenstube rekonstruieren.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau
	  • Unterbaugerüst
	• Mischbau
	  • Außenwand aus Stein
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
	• Dachform
	  • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material:	Das Gebäude ist überwiegend in Fachwerkbauweise ausgeführt. Die nördliche Längsseite besteht aus einer massiven Wandscheibe. Im Obergeschoss war ein stockwerkweise abgezimmertes Fachwerkgerüst erkennbar.