Kath. Filialkirche St. Maria Empfängnis

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/211268101511/

ID: 211268101511 **Datum:** 14.12.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Wutachstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	79848
Stadt-Teilort:	Bonndorf-Boll
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	Bonndorf im Schwarzwald
Wohnplatz:	Boll
Wohnplatzschlüssel:	8337022001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordwestansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv der Bau- und Kunstdenkmalpflege, Freiburg (LAD)

Bildbeschreibung:
Blick zum Chor nach Nordosten

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv der Bau- und Kunstdenkmalpflege, Freiburg (LAD)

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Filialkirche St. Maria Empfängnis wurde anstelle einer durch Brand zerstörten Vorgängerkirche erbaut und 1664 geweiht. Zu Beginn der 1970er Jahre und 2007 erfolgten umfangreiche Renovierungsarbeiten.

1. Bauphase:
(1664)

Weihung der Filialkirche (a).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase:
(1970 - 1975)

Renovierung.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(2007)

Renovierungsarbeiten an der Kirche.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die kath. Filialkirche St. Maria Empfängnis steht erhöht auf einem leichten Hügel am südlichen Ortsrand von Bonndorf-Boll an einem kleinen Waldrand. Sie wird durch eine unregelmäßig runde Mauer eingefasst.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Weiß verputzter Satteldachbau mit leicht eingezogenem, polygonal geschlossenem Chorabschluss und oktogonalem Giebelreiter mit Zwiebelhelm. Der geschlossenen Giebelseite ist ein kleiner Vorbau vorausgestellt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Flachgedeckte Saalkirche, die nach Nordosten in einem eingezogenen, dreiseitigen Chor endet.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	• Verwendete Materialien
	  • Putz
	• Dachform
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	  • Zwiebeldach/-helm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*