Gebäudekomplex, Hauptgebäude

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/211808458813/

ID: 211808458813 **Datum:** 20.10.2025 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	57
Postleitzahl:	79346
Stadt-Teilort:	Endingen am Kaiserstuhl
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Endingen am Kaiserstuhl
Wohnplatz:	Endingen
Wohnplatzschlüssel:	8316012003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Straßenseitige Ansicht in Richtung Norden

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil:	Gebäudekomplex, Scheune, Hauptstraße 57
2. Beinhaltet Bauteil:	Gebäudekomplex, Hauptgebäude, Hauptstraße 59

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heutige Wohn- und Geschäftshaus wurde nach der inschriftlichen Datierung im Jahre 1673 (i) als zweistöckiges Fachwerkhaus errichtet, von dem im Erdgeschoss offenbar nur noch ein Restbestand erhalten ist. Das vorhandene Dachwerk geht wohl auf eine umfassende Erneuerung aus den Jahrzehnten nach 1900 zurück.

1. Bauphase:
(1673)

Haus Nr. 57 besitzt in dem zur Hofeinfahrt orientierten Eckständer die Jahreszahl 1673.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
  - allgemein

2. Bauphase:
(1901)

Der gesamte Fachwerkbau war auf einem Sockel abgezimmert, der spätestens nach dem massiven Umbau des Erdgeschosses in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgegeben wurde. Der Umbau bezog sich auf die Modernisierung des als Apotheke genutzten Ladengeschäftes, umfasste auch den Ersatz der alten Kellerdecke durch eine Betondecke und die weitgehende Erneuerung der Kellerwände. In dieser Zeit wurde auch das Dachwerk erneuert.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Baugeschichtliche Kurzdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Bei dem untersuchten Gebäudekomplex handelt es sich um die Bebauung zweier benachbarter Grundstücke. In beiden Fällen besteht sie aus rückwärtigen, sich an einen deutlichen Geländeversprung anlehnenden Scheunenbauten, ergänzt durch abgesetzte, einen kleinen Hofraum bildende Hauptgebäude. Die Scheunen sind traufständig zum Hof, die Hauptgebäude sind traufständig zur nördlich verlaufenden Hauptstraße ausgerichtet. Befahrbar ist der gemeinsame Hofraum über eine östlich des Gebäudes Nr. 57 liegende Einfahrt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Nach der inschriftlichen Datierung um das Jahr 1673 (i) erbaut, handelte es sich bei dem Hauptgebäude um einen zweistöckigen Fachwerkbau, von dem im Erdgeschoss offenbar nur noch ein Restbestand erhalten ist. Dieser befindet sich in der östlichen, die Hofeinfahrt begrenzende Giebelwand und zeigt die später zugemauerte Einfassung einer ehemals großen, die Einfahrt einsehende Fensteröffnung. Der gesamte Fachwerkbau war auf einem Sockel abgezimmert, der spätestens nach dem massiven Umbau des Erdgeschosses in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgegeben wurde.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Im Vergleich zum Erdgeschoss sind im Oberstock noch weite Teile der ursprünglichen Holzkonstruktion erhalten. Sie beziehen sich in erster Linie auf die Fassaden, deren Fachwerkgestaltungen einen zweizonigen Grundriss erkennen lassen, dessen bauzeitliche Gliederung und Nutzung noch weitgehend erhalten ist. Danach lag und liegt in der Nordostecke die Stube mit benachbarter Kammer an der Straßentraufe. Den rückwärtigen Teil des Grundrisses nahmen die Küche und das Treppenhaus ein. Eine besondere Beachtung verdient der kurze Stichflur entlang der rückwärtigen Traufe, der als bauzeitlicher Gang zum ehemaligen Abtritt bewertet wird.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst, verstärkende Einbauten
	  • Kehlbalken, Kreuzbänder, Sparrenstreben etc.
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	Zum Altbestand des 17. Jahrhunderts gehört auch der Kern der im späten 20. Jahrhundert umfassend sanierten, ausgebauten und verstärkten Dachkonstruktion.

Zwischen zwei Fachwerkgiebeln ist ein Sparrendach abgezimmert, deren in die Dachbalken zapfenden Sparren durch eine in die Sparren zapfende Kehlbalkenlage stabilisiert werden. Letztere unterteilt das Dachwerk in zwei Dachgeschosse. Im 1. Dachgeschoss werden die Kehlbalken durch zwei Längshölzer unterstützt. Unter den Kehlbalkenenden angeordnet, besitzen sie stehende Querschnitte und durchlaufen die gesamte Dachlänge. Zu ihrer Entlastung sind einschließlich der beiden Giebelscheiben drei quer zum First verlaufende Tragachsen ausgeführt. In den Giebelscheiben handelt es sich um stehende Querbünde, während innerhalb des Daches ein abgesprengter Querbund ausgeführt ist. Dessen Bundstreben besitzen sich nach oben vergrößernde Querschnitte. Mit ihren Fußpunkten zapfen sie wie die Sparren in die Dachbalken (Bundbalken). Kombiniert mit den unter den Dachschrägen ausgeführten Längsbünden, bildet er ein zweifach liegendes Stuhlgerüst aus.
Die Queraussteifung der abgesprengten Querbünde übernehmen kopfzonige, in die Bundstreben und Druckriegel zapfende Streben. Durch Streben sind auch die Längsbünde ausgesteift.
Die stehenden Querbünde sind in das Fachwerk der Giebelscheiben eingebunden. Dieses ist zweifach verriegelt und durch Feldstreben ausgesteift.
Im 2. Dachgeschoss (Dachspitz) war kein zusätzliches Traggerüst eingebaut. Wie in der Ebene darunter, ist in beiden Giebelscheiben das bauzeitliche Fachwerk erhalten.
Das Holzwerk weist keine Rauchspuren auf.