Haus zur Turteltaube

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/241316039184/

ID: 241316039184 **Datum:** 17.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Konradigasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	65
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Konradigasse 1/ Ecke Inselgasse

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ein Haus an dieser Stelle wurde erstmals im Jahr 1315 (a) erwähnt. Die dendrochronologische Untersuchung des Daches ergab das Fälldatum 1491 (d).

1. Bauphase:
(1491)

erhaltenen Teile des Dachstuhls aus dem Jahr 1491.

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung
- Bauaufnahme
- Archäologische Untersuchung 1985-86
- Archäologische Untersuchung 1952
- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Im Nord-Westen der Altstadt im Bereich der Niederburg an der Ecke Konradigasse/Inselgasse gelegen; an drei Seiten freistehender Kopfbau, traufseitig zur Konradigasse und mit der südlichen Giebelseite zur Inselgasse ausgerichtet. Der zugehörige Garten lag außerhalb der älteren Stadtmauer.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreigeschossiger Satteldachbau.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

vollständig erneuert

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Das Haus hat eine völlig neue Innengliederung aus Beton erhalten; von Interesse sind nur noch die äußere Gestaltung sowie die erhaltenen Teile des Dachstuhls aus dem Jahr 1491 (d).

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*