Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/251211379359/

ID: 251211379359 **Datum:** 16.11.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Liggeringerstraße
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78476
Stadt-Teilort:	Allensbach-Langenrain
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Allensbach
Wohnplatz:	Langenrain
Wohnplatzschlüssel:	8335002010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Lageplan (Vorlage RPS-LAD und LV-BW)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1730 - 1780)

Im Rokoko (gk) Überarbeitung der Innenausstattung. Dabei einn Einbau von qualitätvollen Stuckdecken, Vertäfelungen und Innentüren.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotographische Bestandsdokumentation mit Maßnahmenkatalog

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Am südwestlichen Ortsrand von Langenrain gelegen.,

Lagedetail:

- *keine Angaben*

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Bauernhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zweigeschossiger Bau mit Satteldach und rechtwinklig angebautem Ökonomieteil

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Sehr hoher Prozentsatz an Originalsubstanz

Bestand/Ausstattung:

Rokoko-Stuckdecken in einigen Räumen. Originale Türen und Täfelungen.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
  - Unterbaugerüst

Konstruktion/Material:

Holzfachwerk mit Lehmausfachung