Haus zum Rosteisen

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/251316039180/

ID: 251316039180 **Datum:** 16.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Brückengasse
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	9
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Haus ist seit 1323 belegt (a) und lässt eine wesentlich mittelalterliche Baustruktur und Substanz erkennen. Vor allem im 18. und 19. Jahrhundert fanden Veränderungen und Modernisierungen statt.

1. Bauphase: (1323)	erstmals belegt (a)
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
2. Bauphase: (1700 - 1899)	Modernisierungen und Veränderungen
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In der Nordost-Ecke der Altstadt im Bereich Niederburg; traufseitig zur Brückengasse in geschlossener Bebauung.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges Wohnhaus, traufständig mit Satteldach auf langrechteckiger Grundfläche mit L-förmigem zweistöckigem Anbau nach Westen (ehemals Stallgebäude).
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	- *keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Die Baustruktur und Substanz des Hauses stammen im wesentlichen aus dem Mittelalter. Veränderungen und Modernisierungen v.a. im 18. und 19. Jh. (Denkmalliste).
Bestand/Ausstattung:	Einläufige Treppe entlang der Nordwand mit gedrechselten Balustern. Im straßenseitigen Raum des 2. OG eine Stuckdecke mit einfachem geschweiftem Mittelmotiv.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Treppen
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:	Gewölbekeller unter dem ganzen Haus (Längstonne auf Schindelschalung); ehemals Kellerhals von der Straßenseite mit rundbogigem Portal auf Kellerniveau. Dachstuhl: mittelalterlicher stehender Stuhl; am Nordende der Firstpfette ein Ständer mit Fußband, vom Kopfband die Blattsasse sichtbar; südlicher Ständer entfernt. (Denkmalliste)