Speicher-/Lagergebäude

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/281316039166/

ID: 281316039166 **Datum:** 13.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kaufhausgasse
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Errichtung des Gebäudes 1407/08 (d) zwischen den beiden bestehenden Nachbargebäuden

1. Bauphase: (1407 - 1408)	1407/1408 (d) Errichtung des Gebäudes.

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorischer Kurzuntersuchung des Erdgeschosses
- Dendrochronologische Altersbestimmung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt in der Nordöstlichen Ecke der hist. Altstadt, unweit der ehem. Dominikanerkirche.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Speicher
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Baukörper
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Zweischiffig, dreizonige Grundkonzeption. Zwei Kammern nachweisbar. Eine Stube konnte nicht nachgewiesen werden und macht eine Wohnnutzung unwahrscheinlich.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Starke Schäden am Tragwerk durch unsachgemäße Umbauten und mangelnde Wartung.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Mischbau
	  • Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein

Konstruktion/Material:	Stockwerksweise abgezimmertes Ständergerüst. Aussteifung über kopfzonig angeblattete Gefügehölzer. Straßenfassade massiv, ebenso die Rückwand des EG, Rest in Fachwerk.