Haus zum Roßeisen und Haus zur Geige

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/301315059157/

ID: 301315059157 **Datum:** 11.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rheingasse
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	17
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Konstanz, Rheingasse 8 (Schoenenberg 2008)

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zur Zeit liegt für dieses Gebäude noch keine bauhistorische Untersuchung vor.
Im Häuserbuch ist wird für das sog. Haus zur Geige seit dem 18. Jahrhundert auch der Name "Haus zum Pantertier" als weitere Bezeichnung geläufig.

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/ hist.Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt im Altstadtbereich, Stadtteil Niederburg auf der östlichen Seite der Rheingasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiger Hauskomplex aus zwei Hausteilen, traufständig mit Satteldach. Die beiden Hausteile zeichnen sich in der Fassadengliederung mit leichtem Knick und Höhenvorsprung ab. Unterkellert ist der südliche Hausteil im hinteren Bereich: Gußtonne auf Schindelschalung mit ehemaligem Kellerhals zur Straße. Im EG zwei sehr starke Querunterzüge auf mittelalterlichen Stützen, eine davon mit attisch profilierter Steinbasis. Die Gestaltung der verputzten Fachwerkfassade mit leicht profilierten Holzgewänden geht wohl auf das 18. Jahrhundert zurück.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Grundrisse bei jüngerer Renovierung zum Teil verändert.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Eine der mittelalterlichen Stützen im EG mit attisch profilierter Steinbasis.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Mischbau
	  • Innenwand aus Holz
	• Gewölbe

	• Tonnengewölbe
	• Verwendete Materialien
	  • Putz
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	Innere Holzstruktur des Hauses weitgehend freigelegt.