Haus zum Besen

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/311315059133/

ID: 311315059133 **Datum:** 10.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Münsterplatz
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	122
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Münsterplatz 1-3 von links mit Blickrichtung Osten

Abbildungsnachweis:
Löbbecke

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Haus zum Besen ist seit 1230 belegt.

1. Bauphase:
(1230)

belegt (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase:
(1700 - 1799)

Ausstattung und innere Gliederung

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Im Zentrum der Altstadt im Bereich der Niederburg steht westlich des Münsters das sog. Haus zum Besen; es steht traufseitig zum Münsterplatz und ist giebelseitig an die Nachbarbebauung angeschlossen.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Schmaler langrechteckiger Bau, der mit dem nördlich angrenzenden Haus Nr. 3 eine gemeinsame Fassade bildet: so erscheinen die beiden Baulichkeiten zusammen als dreigeschossiger Baukomplex, insgesamt sieben Achsen breit; traufständig mit Satteldach. Ursprünglich bestand dieser Hauskomplex jedoch aus den beiden im Kern noch erfahrbaren Gebäuden, die beide nach Westen erweitert und zusammengelegt wurden.
Einheitliche äußere Gestaltung mit gleichen Fensterformen und Stockwerkshöhen, einem durchgezogenen Traufgesims und gemeinsamer Firstlinie.

Innerer Aufbau/Grundriss/

- *keine Angaben*

Zonierung:	
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Raumgliederung und Ausgestaltung im Innern aus dem 18. Jahrhundert, mit originalen Fenstern, Lamperien, Treppen mit geschnitzten und gesägten Balustern, Türen und Beschlägen aus der Barockzeit. (Denkmalliste)

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Fenster
	  • bemerkenswerte Treppen
	  • bemerkenswerte Türen
	• Verwendete Materialien
	  • Stein
	• Decken
	  • Balkendecke
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	Keller mit Balkendecke unter dem vorderen Hausteil von Nr. 1 Offenbar barocke Dachkonstruktion (Denkmaliiste).