Haus zur hinteren Reusche

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/311315059141/

ID: 311315059141 **Datum:** 10.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Niederburggasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	34
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Detail des Eingangs an der nördlichen Traufseite

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erstmals erwähnt 1383 unter dem Namen zur Reusche. Ein Brand in der Rheingasse im Jahr 1614 zerstörte auch dieses Haus. Danach erfolgte die Teilung der Liegenschaft und ein Teil ging in der angrenzende Liegenschaft „Zum goldnen Schaf“ auf. Der Rest der alten Liegenschaft erhielt den Namen „zur Hinteren Reusche", da es seit dem Brand ein weiteres Haus, einen Neubau, mit dem Namen „zur Reusche“ in der Rheingasse (Nr. 14) gab.

1. Bauphase: (1383) — erste Erwähnung (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase: (1614) — Erbauung nach 1614

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Haus zur hinteren Reusche liegt im Norden der Altstadt im nördlichen Bereich der Niederburg zwischen Konradigasse und Rheingasse.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreigeschossiges, drei Achsen breites Wohnhaus, traufständig mit Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Dreiteiliger mittelalterlicher Grundrisstypus (Denkmalliste).

Vorgefundener Zustand (z.B. Mittelalterliche Hausstruktur unter Verkleidung wohl weitgehend

Schäden, Vorzustand):	erhalten.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	  • Stein
	• Mischbau
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	Verputzte Fachwerkkonstruktion auf massivem EG-Sockel. Ganz unterkellert, tieferer Keller unter dem vorderen Hausteil. Mittelalterlicher verblatteter Dachstuhl.