Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/311315059143/

ID: 311315059143 **Datum:** 10.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Niederburggasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	32
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordwestliche Traufseite

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Bildbeschreibung:
Blickrichtung Nordwesten

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

1539 verkaufte die städtische Kirchenpflege das demnach vorher geistliche Haus an einen Bürger.

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Liegt im Norden der Altstadt im nördlichen Bereich der Niederburg zwischen Konradigasse und Rheingasse; es steht traufseitig zur Niederburggasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiges, schmales Wohnhaus; erstmals erwähnt 1539. Oberstes Geschoss aufgesteckt; Front: 3,45 m (Häuserbuch 1908, 348).
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Möglicherweise älterer Hauskern im rückwärtigen Bereich, der später zur Straße hin erweitert worden ist.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Von dem spätmittelalterlichen Bürgerhaus ist nach durchgreifendem Umbau nur wenig Substanz erhalten geblieben. Bemerkenswerte historische Substanz beschränkt sich im Wesentlichen auf einen Raum mit Konstanzer Bühne an der Hausrückseite.
Bestand/Ausstattung:	Ein Raum mit geschnitzter Bohlen-Balken-Decke; ein Raum mit Konstanzer Bühne auf der Hausrückseite.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Decken • Einschubdecke
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*