Haus zum Sittich oder Psittich

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/321315059107/

ID: 321315059107 **Datum:** 09.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Konradigasse
Hausnummer:	14
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	57
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das sog. Haus zum Sittich wurde erstmals 1383 erwähnt.

1. Bauphase: (1383)	Erste Erwähnung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
2. Bauphase: (1700 - 1799)	Inneres Erscheinungsbild der Wohngeschosse wohl 18. Jahrhundert mit einigen originalen Türen und Gewänden. Originalfenstern und -beschlägen der Barockzeit sowie Klappläden.
Betroffene Gebäudeteile:	• Ausstattung
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Nordwesten der Altstadt, im Bereich der Niederburg befindet sich das Haus an der östlichen Seite der Konradigasse in deren mittlerem Abschnitt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Patrizierhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges, drei Achsen breites Wohnhaus, traufständig mit Satteldach. Front 7,41 m (Häuserbuch 1908, 378). Verputzte Fassade mit leicht geohrten Holzgewänden wohl des 18. Jahrhunderts.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Mittelalterliche Kernsubstanz und barocke Ausformung erhalten.

Bestand/Ausstattung:	Inneres Erscheinungsbild der Wohngeschosse wohl 18. Jahrhundert mit einigen originalen Türen und Gewänden. Originale Fenster und Beschläge der Barockzeit sowie Klappläden.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Fenster

Konstruktion/Material:	Im Keller eine gotische Holzstütze mit Querunterzug, darüber neue Kellerdecke. Liegender, verzapfter, frühneuzeitlicher Dachstuhl.