Wohnhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/321315059115/

ID: 321315059115 **Datum:** 09.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Konradigasse
Hausnummer:	23
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	76
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Osten

Abbildungsnachweis:
Schonenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude in der Konradigasse 23 wurde erstmals 1341 (a) erwähnt. Im 2. OG ist eine barocke Stuckdecke vorhanden.

1. Bauphase:
(1341)

Erste archivalische Erwähnung (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(1600 - 1750)

Barocke Ausstattung

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen
- Bauaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Im Nord-Westen der Altstadt im Bereich der Niederburg entlang der westlichen älteren Stadtmauer gelegen.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Viergeschossiges, verputztes Wohnhaus, traufständig mit Satteldach; Fassadengestaltung mit zwei- und vierfach gekuppelten Fenstern; 8,43m (Häuserbuch 1908, 400).

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Charakteristischer mittelalterlicher dreiteiliger Grundriss. Die Fassadengliederung ist mittelalterlich, wobei dem vierteiligen Gruppenfenster des 1. OG ein dahinterliegender Raum mit Konstanzer Bühne entspricht.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Wesentliche Elemente des mittelalterlichen Baues erhalten.
Bestand/Ausstattung:	Eine Stuckdecke mit Vierpassmotiv im 2. OG gehört zu einer barocken Ausstattungsphase.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Decken
	  • Einschubdecke

Konstruktion/Material:	Keller unter der südlichen Haushälfte mit Balkendecke über Streifbalken und Querunterzug auf bearbeiteten Konsolen. Ein gleichartiger Streifbalken mit bearbeiteter Konsole ist auch in der Südwand des EG ablesbar. Auffallend flach geneigter Dachstuhl mit mittelalterlichen Konstruktionsmerkmalen