Ehemaliges Münsterpfarrhaus

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/331315059101/

ID: 331315059101 **Datum:** 08.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Konradigasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	67
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Belegt seit 1310 als Münsterpfarrhaus bzw. Haus des Münsterplebans.
Verkauf durch die Kirchenpflege während der Reformationszeit, danach häufiger Besitzerwechsel.
Ältester erkannter Bauteil ist der nördliche Abschnitt der Westwand.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei ältere Keller zusammenfassend, wird der Umbau grob in das 14. Jahrhundert datiert, während die Einwölbung wohl erst im 16. Jahrhundert erfolgte.

1. Bauphase: (1310) — erste Erwähnung (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Pfarrhaus

2. Bauphase: (1310 - 1399) — Umbau

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase: (1500 - 1599) — Einwölbung

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen
- Bauaufnahme
- Befunddokumentation Kellerabwicklung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Im Nordwesten der Altstadt im Bereich der Niederburg entlang der westlichen älteren Stadtmauer gelegen. Der zugehörige Garten lag westlich außerhalb der älteren Stadtmauer zur Schreibergasse hin .

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten

	• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges, fünf Achsen breites Wohnhaus, traufständig mit Satteldach. Front: 12,33 m (Häuserbuch 1908, 389) Fassadengestaltung des 18. Jahrhunderts mit gleichmäßiger Achsenreihung und scharf geschnittenen Rechteckfenstern. Über dem rundbogigen Eingang mit aufgedoppelter zweiflügeliger Tür eine spätmittelalterliche Reliefbüste des heiligen Konrad; daran anschließend unter Verputz liegendes Maßwerk.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Wohngeschosse durchgreifend renoviert, jedoch alte Deckenlagen und einzelne Gestaltungselemente erhalten. Dachstuhl wohl frühneuzeitlich.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe

Konstruktion/Material:	An der Westseite ehemalige Stadtmauer. Haus unterkellert mit zwei großen Längstonnen