Haus zur Leiter

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/341315049168/

ID: 341315049168 **Datum:** 07.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Zollernstraße
Hausnummer:	26
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	245
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Blick von Südwesten

Abbildungsnachweis:
Schonenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Haus zur Leiter, ein großes und anspruchsvoll gestaltetes Bürgerhaus mit Baubestand aus dem Mittelalter, der Renaissance und dem Barock, wurde 1898 weitgehend erneuert, wobei charakteristische Teile des Bauschmucks ins Rosgartenmuseum gebracht wurden. Im Gegensatz zu den Aussagen der Literatur ist das Gebäude jedoch nicht völlig abgebrochen, sondern nur sehr stark umgebaut worden.

1. Bauphase: (1000 - 1500) — Mittelalterliche Baubestand

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase: (1520 - 1660) — Veränderungen in der Renaissance

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase: (1660 - 1780) — Barocke Veränderungen

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase: (1898) — Weitgehend erneuert

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das sog Haus zur Leiter befindet sich südlich des Münsterbezirks.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform Viergeschossiger Bau, Erdgeschoss mit großen Fenstereinbauten,

(Kurzbeschreibung):	dazwischen rustizierte Fassadengestaltung; Obergeschosse verputzt mit fünfachsiger Fenstergliederung.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	bauliche Strukturen und Grundrissteile des mittelalterlichen Baukörpers sollen erhalten sein (Denkmalliste)
Bestand/Ausstattung:	barocke Stuckdecke im Obergeschoss

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Detail (Ausstattung) • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*