Haus zum Leopard

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/341315049177/

ID: 341315049177 **Datum:** 07.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Inselgasse
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	151/1
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordwestansicht

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude ist seit 1399 belegt. Im 18. Jahrhundert erhielt das Gebäude eine barocke, zum Teil heute noch in den Obergeschossen erhaltene Ausstattung als auch einen neuen Dachstuhl.
Die Fassade im EG wurde für Ladennutzung aufgebrochen.

1. Bauphase: (1399)	Belegt seit 1399
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
2. Bauphase: (1700 - 1799)	Barocke Ausstattung in den Obergeschossen teilweise noch erhalten. Liegender Dachstuhl des 18. Jahrhunderts
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e) • Ausstattung

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Osten der Altstadt im Bereich Niederburg im mittleren Abschnitt der west-ost-verlaufenden Inselgasse gelegen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus, traufständig mit Satteldach und zwei schmalen Anbauten im rückwärtigen Bereich. Front 9,5 m, Tiefe: 16 m (Häuserbuch 1908, 280). Im 1. und 2. OG jeweils fünf Rechteckfenster ohne Achsenbeziehung; 3. OG mit drei Doppelfenstern, wohl später aufgesetzt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Mittelalterlicher Kern, im Barock umgestaltet; Die Fassade im EG wurde für Ladennutzung aufgebrochen;

Bestand/Ausstattung:	In den Obergeschossen Ausstattung des 18. Jh. teilweise erhalten: doppelflügelige Tür, Stuckdecken.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gewölbe
	  • Kreuzgratgewölbe
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Türen
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:	Sehr tiefer Keller mit Kreuzgradgewölbe auf massiver Mittelstütze. Liegender Dachstuhl, wohl 18. Jh (Denkmalliste)